


CALLE PUENTE LA REINA – AMPLIACIÓN DE ACERA – PASOS DE PEATONES

La calle Pilarica es una calle que va desde la calle Salud, cruza el Paseo Juan Carlos I y finaliza sin salida.



Hay un tramo de esta calle, que es totalmente intransitable.

Justo cuando pasas la gasolinera hay un tramo de unos 25 metros cuya acera no permite el paso casi ni de un peatón, además hay una farola en mitad de la acera que provoca, que al final, la gente vaya por la carretera.



CALLE PUENTE LA REINA – AMPLIACIÓN DE ACERA – PASOS DE PEATONES

Según se puede observar en la segunda fotografía de este documento, el muro que origina este estrechamiento está limitando un terreno totalmente vacío.

Otra necesidad de esta calle es, la de poner **tres pasos de peatones**. Dos de ellos alrededor de la gasolinera, uno en el cruce de la entrada de los coches a la gasolinera, y otro en la salida de estos vehículos, que se produce por el Paseo Juan Carlos I.

Como se ha indicado en el párrafo primero, esta calle está formada por dos tramos, ya que atraviesa el Paseo Juan Carlos I, y continúa un poco más, convirtiéndose en una calle sin salida. Pues bien, al inicio de este otro tramo también es necesario otro paso de peatones, ya que hay vehículos que entran y salen (incluso yendo marcha atrás) generando situaciones de bastante peligro con los peatones y por ende, con los vehículos que están en marcha, debido a que la salida a ese cruce es muy peligrosa.

